

## Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten Betreiber

Betreiber	MR Menteroda Recycling GmbH
Betriebsname	MR Menteroda Recycling GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Holzthalebener Straße 31, 99996 Menteroda
Anlagenbezeichnung	Bodensanierung
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	5.1.a Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von über 10 t pro Tag im Rahmen einer oder mehrerer der folgenden Tätigkeiten: biologische Behandlung
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	8.7.1.1EG
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	3

### Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis FD Bau und Umwelt Untere Immissionsschutzbehörde
Postanschrift	Thamsbrücker Straße 20, 99947 Bad Langensalza
Kontakt	s.buch@lrauh.thueringen.de

## Daten der Vor-Ort-Besichtigung

### 1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	21.11.2019
Datum des Berichtes	16.01.2020
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	22.01.2020

### 2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	127/05 des TLVwA vom 24.09.2007
---	---------------------------------

### 3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (...)

### 4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAwS	
<input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input type="checkbox"/> Sonstige	

## 5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	
----------------------	--

## 6. Prüft Themen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe
- Boden
- Betriebssicherheit
- Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	Überprüft wurden sämtliche NB des GB 127/05
---------------------------------------	---

## 7. Ergebnisse

### Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen		<input type="checkbox"/> nicht notwendig <input type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input checked="" type="checkbox"/> relevante Abweichungen	<p>Wasser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stilllegung Waschplatz noch nicht angezeigt</li> <li>- Sachverständigengutachten zur Dichtigkeit der Lagerflächen ist beizubringen</li> </ul> <p>Immissionsschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Mietenabdeckung, kein Biofilter installiert, keine Messungen</li> </ul>	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung