

## Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten Betreiber

Betreiber	Borbet Thüringen GmbH
Betriebsname	Borbet Thüringen GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Am Fliegerhorst 17, 99947 Bad Langensalza
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Gießen von Nichteisenmetallen
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	2.5 b Verarbeitung von Nichteisenmetallen
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	3.8.1 EG
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	3 Jahre

### Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis FD Bau und Umwelt Untere Immissionsschutzbehörde
Postanschrift	Lindenhof 1, 99974 Mühlhausen
Kontakt	Herr Ebert: s.ebert@uh-kreis.de

## Daten der Vor-Ort-Besichtigung

### 1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	10.10.2022
Datum des Berichtes	18.10.2022
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	19.10.2022

### 2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	Inbetriebnahmeüberwachung nach Erlass des GB 07/21 des TLVwA
---	--

### 3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (TLUBN)

### 4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAwS	
<input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige	utb consult

## 5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	- Inbetriebnahmeüberwachung
----------------------	-----------------------------

## 6. Prüffthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe
- Boden
- Betriebssicherheit
- Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	- Die Anlage unterliegt nicht mehr der 42. BImSchV (Wegfall des Nassabscheiders)
---------------------------------------	---

## 7. Ergebnisse

### Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen		<input checked="" type="checkbox"/> nicht notwendig <input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung